

## *Table des matières*

INTRODUCTION .....	9
--------------------	---

### *Première partie*

#### **MISE EN VALEUR DES RESSOURCES LOCALES (1836-1867)**

##### CHAPITRE I

<b>Quelle fonte? Quel charbon?</b> .....	21
<i>Aux origines du Creusot : l'exploitation de la houille</i> .....	22
<i>Au centre d'un réseau de transport</i> .....	32
<i>Les matières premières, une préoccupation secondaire</i> .....	42

##### CHAPITRE II

<b>En quête de suprématie</b> .....	59
<i>Regain d'activité des hauts fourneaux</i> .....	60
<i>Une exception en France</i> .....	74
<i>Minerais méditerranéens</i> .....	85

##### CHAPITRE III

<b>Symbiose entre l'usine et son environnement minéral</b> .....	101
<i>La houillère, au terme de sa modernisation</i> .....	102
<i>Valoriser les charbons</i> .....	117
<i>Faire face aux comportements opportunistes</i> .....	129

### *Deuxième partie*

#### **PRÉSERVER L'INDÉPENDANCE (1867-1895)**

##### CHAPITRE IV

<b>Faire face au choc charbonnier</b> .....	149
<i>Une première vague d'acquisitions</i> .....	150
<i>Hausse des prix des charbons</i> .....	158
<i>Extension du processus d'intégration</i> .....	169

CHAPITRE V

<b>Une organisation adaptée à l'intégration</b> .....	183
<i>Aménagement du Domaine minier</i> .....	184
<i>Une organisation plus efficace</i> .....	196
<i>S'adapter à la Longue Dépression</i> .....	213

CHAPITRE VI

<b>Le Creusot et l'acier Thomas</b> .....	221
<i>Diminution des ambitions minières et sidérurgiques</i> .....	222
<i>Intérêt du procédé Thomas</i> .....	227
<i>Des premiers pas timides en Lorraine</i> .....	234

*Troisième partie*

**ABANDON PARTIEL DU SITE CREUSOTIN**

CHAPITRE VII

<b>Déséconomies d'échelle</b> .....	249
<i>Retour de la question charbonnière</i> .....	250
<i>État des ressources charbonnières</i> .....	267
<i>Relance de la prospection minière</i> .....	276

CHAPITRE VIII

<b>Les Forges de Cette (Sète)</b> .....	285
<i>Abandon de la production de fontes supérieures</i> .....	286
<i>Naissance d'un nouveau Creusot</i> .....	298
<i>Abandon et démantèlement rapide de l'usine</i> .....	310

CHAPITRE IX

<b>La Lorraine, enfin!</b> .....	321
<i>Faire face à la concurrence</i> .....	322
<i>Les étapes du programme lorrain</i> .....	340
<i>Schneider, Le Creusot et la guerre</i> .....	349

CONCLUSION .....	359
<i>Biographies des gérants, directeurs et ingénieurs des établissements Schneider et Cie</i> .....	369
<i>Les grandes dates de la politique minière et métallurgique des établissements Schneider et Cie</i> .....	377
<i>Sources et bibliographie</i> .....	381
<i>Index des noms de personnes</i> .....	393
<i>Index des noms de lieux</i> .....	395
<i>Index des noms d'entreprises</i> .....	399